

マルコムソフトOS対応表(更新日:2020年4月27日)

No	製品名称	型式	適応Ver*2	販売状態	OS							
					Windows Vista		Windows 7		Windows 8(8.1)		Windows 10	
					32Bit	64Bit	32Bit	64Bit	32Bit	64Bit	32Bit	64Bit
1	粘度評価プログラム	VAM-2	2.13	販売終了	○	△	△	△	—	—	—	—
2	粘度評価プログラム	VAM-3	3.0.3.0		○	△	○	△	○	△	○	△
3	ぬれ性解析プログラム	SPIN-2	3.24		○	△	○	○	○	○	○	○
4	温度解析プログラム	TAM-16	1.11	販売終了	△	△	△	△	—	—	—	—
5	温度解析プログラム	TAM-4	3.43	販売終了	△	×	△	×	—	—	—	—
6	温度解析プログラム	TAM-50	3.19	販売終了	△	×	○	☆	—	—	—	—
7	温度解析プログラム	TAM-60	1.11		○	△	○	○	○	○	○	○
8	温度解析プログラム	TAM-6	1.25	販売終了	△	×	○	△	○	△	○	△
9	TMRシステムプログラム	TMR-1	2.07		○	△	○	○	○	○	○	○
10	電着ロガー解析プログラム	ECL-S	3.05		△	×	△	×	—	—	—	—
11	リフローシミュレータ制御プログラム	SRS-1CS	1.32		○	△	○	○	○	○	○	○
12	RDT-250C制御プログラム	RDT-250S	1.301		○	△	○	○	○	○	○	○
13	鉛混入率解析プログラム	STAP-2	2.456		△	×	△	△	○	○	○	○
14	粘着力測定プログラム	TKW-2	1.01		○	△	○	○	△	○	○	○
15	セル生産用リフロー装置温度設定プログラム	RDT-165CS	1.00		△	×	△	×	△	×	△	△
16	ディップウェットングテスター解析プログラム	SWB-S2	1.33		○	△	○	○	○	○	○	○
17	プロトコール管理ソフト	PNE_Sequence	3.10		△	×	△	×	△	×	?	?
18	ソルダソフナー運転管理プログラム	SPS-2000S	1.03		○	×	○	×	△	×	?	?
19	リフローシミュレータ制御プログラム	SRS-S	3.00	販売終了	○	△	○	○	○	○	○	○
20	eSPECT		1.67	販売終了	○	△	○	○	○	○	○	○
21	ES-tab		1.00	販売終了	○	△	○	○	○	○	○	○
22	PCU-02V Controller		1.0.1.0		—	—	—	○	○	○	○	○
23	温度解析プログラム	TAM-4IRC	3.16		○	×	○	△	○	△	○	△*1
24	ディップテスター専用ソフト	DS-10	1.06		—	—	○	△	○	○	○	○
24	ディップテスター専用ソフト	DS-10S	1.07		—	—	○	△	○	○	○	○
25	ビデオ観察システム	VDM-3	1.1.2.0		—	—	—	—	—	—	—	○
26	ビデオ観察システム	VDM-3Player	1.1.1.0		—	—	○	△	○	○	○	○
27	粘度評価プログラム	VAM-5	v1.0.0.3		○	○	○	○	○	○	○	○

○	正式対応
△	管理者モードでの実行が必要な場合があります。又、すべての環境での動作を保証するものではありません。
☆	管理者モードでの実行が必要な場合があります。又、すべての環境での動作を保証するものではありません。 又、RCM-5及び6は使用できません。
?	動作未確認
×	動作しない
—	対応予定なし
*1	Windows8 64bitの場合、特殊な方法で署名なしドライバをインストールする必要があります。
*2	表の内容に関しましては適応Ver以降の物となります。

※画面解像度の
設定変更が必要で
す

※画面解像度の
設定変更が必要で
す